



«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
Московской области «Университет «Дубна»

/Фурсаев Д.В./

« 24 » 01 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта и услуг для инвалидов

№ 8-БС

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых в нем услуг

- 1.1. Наименование головной организации: государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Университет «Дубна»
(полное юридическое наименование согласно Уставу)
- 1.2. Наименование филиала: -
(полное юридическое наименование согласно Уставу (краткое наименование))
- 1.3. Юридический адрес: 141980 Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 19
- 1.4. Объекты организации, по которым проводится паспортизация: ВСЕГО - 4 шт.

ОБЪЕКТ № 1 ОБЩЕЖИТИЕ № 1

(здание учебного корпуса (№ при наличии), общежития (№ при наличии), спортивного комплекса, столовой и т.п.)

Фактический адрес объекта: Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д.19, строение 9

Вид деятельности объекта: жилой фонд

(образование, жилой фонд, физическая культура и спорт, общественное питание)

Основание для пользования объектом: собственность

(собственность, безвозмездное пользование, оперативное управление, аренда или др., документ)

Объем предоставляемых услуг на объекте: 242

(кол-во чел., которым предоставляется услуга одновременно)

Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (6 (4 жилых) этажей, 3719,4 кв.м)

часть здания (этаж (-ей, -а) -этажного здания, кв.м)

Год постройки здания 1978.

ОБЪЕКТ № 2 ОБЩЕЖИТИЕ № 2

(здание учебного корпуса (№ при наличии), общежития (№ при наличии), спортивного комплекса, столовой и т.п.)

Фактический адрес объекта: Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д.19, строение 27

Вид деятельности объекта: жилой фонд

(образование, жилой фонд, физическая культура и спорт, общественное питание)

Основание для пользования объектом: собственность

(собственность, безвозмездное пользование, оперативное управление, аренда или др., документ)

Объем предоставляемых услуг на объекте: 58

(кол-во чел., которым предоставляется услуга одновременно)

Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (3 (2 жилых) этажа, 1395,6 кв.м)

часть здания (этаж (-ей, -а) -этажного здания, кв.м)

Год постройки здания 1974.

ОБЪЕКТ № 3 ОБЩЕЖИТИЕ № 3

(здание учебного корпуса (№ при наличии), общежития (№ при наличии), спортивного комплекса, столовой и т.п.)

Фактический адрес объекта: Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д.19, строение 5Вид деятельности объекта: жилой фонд
(образование, жилой фонд, физическая культура и спорт, общественное питание)Основание для пользования объектом: оперативное управление
(собственность, безвозмездное пользование, оперативное управление, аренда или др., документ)Объем предоставляемых услуг на объекте: 283
(кол-во чел., которым предоставляется услуга одновременно)

Сведения о размещении объекта:

 отдельно стоящее здание (5 (4 жилых) этажей, 4081.1 кв.м) часть здания (_____ этаж (-ей, -а) _____ -этажного здания, _____ кв.м)Год постройки здания 1972.**ОБЪЕКТ № 4** ОБЩЕЖИТИЕ Энтузиастов 21

(здание учебного корпуса (№ при наличии), общежития (№ при наличии), спортивного комплекса, столовой и т.п.)

Фактический адрес объекта: Московская область, г. Дубна, ул. Энтузиастов, д.21Вид деятельности объекта: жилой фонд
(образование, жилой фонд, физическая культура и спорт, общественное питание)Основание для пользования объектом: оперативное управление
(собственность, безвозмездное пользование, оперативное управление, аренда или др., документ)Объем предоставляемых услуг на объекте: 555
(кол-во чел., которым предоставляется услуга одновременно)

Сведения о размещении объекта:

 отдельно стоящее здание (9 этажей, 5215.4 кв.м) часть здания (_____ этаж (-ей, -а) _____ -этажного здания, _____ кв.м)Год постройки здания 1983 г.**2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов**

Наименование	Фактическая доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ				Доля объектов, удовлетворяющих требованиям, %
	Объект № 1	Объект № 2	Объект № 3	Объект № 4	
1. Обеспечивается доступ на объект инвалидам:					
- на кресле-коляске	нет	нет	нет	нет	0
- с нарушением ОДА	да	да	да	да	100
- глухие	нет	нет	нет	нет	0
- слепые	нет	нет	нет	нет	0
2. Введён в эксплуатацию с 01.07.2016 с полным соответствием по доступности (новые здания)	нет	нет	нет	нет	0
3. Проводился капитальный ремонт/реконструкция/модернизация	нет	нет	нет	нет	0
4. Выполнение всех требуемых условий индивидуальной мобильности инвалидов на объекте, в т.ч. на котором имеются:	нет	нет	нет	нет	0

– выделенные автостоянки для инвалидов	необходимо, шт.	2	2	2	2	–
	факт, шт.	2	2	2	2	
– сменные кресла-коляски	необходимо, шт.	1	1	1	1	–
	факт, шт.	0	0	0	0	
– адаптированные лифты	необходимо, шт.	0	0	0	1	–
	факт, шт.	0	0	0	0	
– адаптированные поручни	необходимо, м	68	20	57	110	–
	факт, м	0	0	0	0	
– пандусы	необходимо, шт.	1	1	1	1	–
	факт, шт.	0	0	0	0	
– подъемные платформы	необходимо, шт.	0	0	0	0	–
	факт, шт.	0	0	0	0	
– раздвижные двери	необходимо, шт.	0	0	0	0	–
	факт, шт.	0	0	0	0	
– доступные входные группы	необходимо, шт.	1	1	1	1	–
	факт, шт.	0	0	0	0	
– доступные сан-гигиен. помещения	необходимо, шт.	3	2	2	2	–
	факт, шт.	0	0	0	0	
– доступные помещения для приема пищи и проживания	необходимо, шт.	3	1	2	2	–
	факт, шт.	0	0	0	0	
– достаточная ширина дверных проемов	необходимо, шт.	6	7	10	5	–
	факт, шт.	0	7	0	0	
– достаточная ширина лестничных маршей		нет	нет	нет	нет	–
– достаточная ширина площадок		нет	нет	нет	нет	–
5. Достаточность носителей информации, адаптированных для лиц с нарушением зрения, необходимых для беспрепятственного передвижения на объекте и их надлежащее размещение с полным выполнением следующих условий:		нет	нет	нет	нет	0
– информация об объекте при входе выпуклым контрастным шрифтом и на языке Брайля (ГОСТ Р 51671-2000)		нет	нет	нет	нет	–
– контрастная маркировка на прозрачных дверях		нет	нет	нет	нет	–
– двери, окрашенные контрастной краской по сравнению со стеной		нет	нет	нет	нет	–
– направляющая тактильная разметка на прилегающей к объекту территории		нет	нет	нет	нет	–
– направляющая тактильная разметка внутри объекта (на всех этажах) (СП 136.13330.2012)		нет	нет	нет	нет	–

– тактильные напольные указатели перед всеми возможными препятствиями (лестницей, пандусом и т.п.) (ГОСТ 52875)	нет	нет	нет	нет	–
– контрастная лента на первой и последней ступенях лестницы	нет	нет	нет	нет	–
– предупредительные полосы об окончании перил	нет	нет	нет	нет	–
– рельефные обозначения этажей на перилах	нет	нет	нет	нет	–
– тактильные указатели этажа у двери лифта и цифровое контрастное обозначение этажа напротив выхода из лифта (ГОСТ 51631) (при наличии лифта)	-	-	-	нет	–
– информационная мнемосхема (тактильная схема движения), выполненная дополнительно шрифтом Брайля на каждом этаже (ГОСТ Р 51671-2000)	нет	нет	нет	нет	–
– дублирование обозначений помещений рядом с дверьми со стороны дверной ручки (дополнительно шрифтом Брайля)	нет	нет	нет	нет	–
– специальные знаки санитарно-бытовых помещений (символы доступности), в т.ч. рельефные	-	-	-	-	–
– руководство по использованию при каждом технически-сложном средстве передвижения и обучения	-	-	-	-	–
Уровень доступности объекта*	ВНД	ДУ	ВНД	ДУ	–

*) - Уровень доступности объекта: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов: К - на кресле-коляске; О - с поражением опорно-двигательного аппарата; Г - с поражением слуха (глухие); С – с поражением зрения (слепые); У – умственно отсталые)); ДЧ-В - доступно частично всем категориям; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (выполнение требований технически невозможно и организуется помощь инвалиду со стороны сотрудников, волонтеров и т.п., осуществляется иная альтернативная форма услуги (напр., дистанционно)), ВНД – временно недоступно (архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют или не выполнены, нет альтернативных форм обслуживания).

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

Наименование	Фактическая доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ				Доля объектов, удовлетворяющих требованиям, %
	Объект № 1	Объект № 2	Объект № 3	Объект № 4	
1. Наличие индукционной петли и звукоусиливающей аппаратуры в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий	нет	нет	нет	нет	0
2. Обеспечение возможности предоставления услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	-				-
3. Количество сотрудников, работающих на объекте с инвалидами, прошедших соответствующее инструктирование и/или обучение	Всего: <u>19</u> чел. Прошли инструктаж/обучение: <u>14</u> чел.				74

4. Обеспечение допуска на объект с сопровождением ассистента-помощника	да				100
5. Наличие тьютора для сопровождения инвалида	да				100
6. Наличие адаптированной версии сайта для слабовидящих	-				-
7. Разработанные адаптированные образовательные программы для инвалидов и лиц с ОВЗ	-				-
8. Предоставление образовательных услуг в дистанционном режиме	-				0
9. Наличие специальных технических средств обучения для лиц с нарушением: - слуха; - зрения; - опорно-двигательного аппарата (если на объекте предоставляется образовательная услуга)	-	-	-	-	0
10. Наличие транспортного средства, соответствующего требованиям доступности	-				-
Уровень доступности объекта **	ДЧ-В	ДЧ-В	ДЧ-В	ДЧ-В	-

**) –Уровень доступности объекта: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов: К - на кресле-коляске; О - с поражением опорно-двигательного аппарата; Г - с поражением слуха (глухие); С – с поражением зрения (слепые); У – умственно отсталые)); ДЧ-В - доступно частично всем категориям; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (выполнение требований технически невозможно и организуется помощь инвалиду со стороны сотрудников, волонтеров и т.п., осуществляется иная альтернативная форма услуги (напр., дистанционно)), ВНД – временно недоступно (архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют или не выполнены, нет альтернативных форм обслуживания).

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ

В целях приведения имеющихся в ведении организации (филиала) государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Университет «Дубна»

объектов и предоставляемых на них услуг в соответствие согласно требованиям законодательства РФ по доступности для инвалидов Комиссией по проведению самообследования и паспортизации объектов и предоставляемых в них услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ решено:

№ п/п	Необходимое мероприятие, в соответствии с каким СНИП, ГОСТ, СП и т.д.	Планируемый срок работ	Примечание
Объект № 1			
1	Выполнение требований по обеспечению индивидуальной мобильности инвалидов:		
1.1	<i>сменное кресло-коляска</i>	2020	
1.2	<i>установка пандуса и доступной входной группы</i>	2020	
1.3	<i>установка подъемной платформы на входе</i>	2025	
1.4	<i>оборудование 3-х жилых комнат для лиц с ОВЗ и инвалидностью на 1-м этаже</i>	2020	


1.5	реконструкция сан.-гигиенических помещений (2 туалетов и душевой кабины) на 1-м этаже	2020	
1.6	расширение 6-ти дверных проемов	2020	
1.7	установка адаптированных поручней на лестничных маршах	2020	
2	Установка носителей информации, адаптированных для лиц с нарушением зрения		
2.1	установка табличек с информацией об объекте при входе выпуклым контрастным шрифтом и на языке Брайля (ГОСТ Р 51671-2000)	2020	
2.2	нанесение контрастной маркировки на прозрачные двери	2020	
2.3	окрашивание дверей контрастной краской по сравнению со стеной или нанесение контрастной ленты на двери	2020	
2.4	установка направляющей тактильной разметки и наземных (напольных) указателей перед препятствиями на прилегающей к объекту территории и внутри здания (СП 136.13330.2012)	2030	
2.5	установка контрастной ленты на первой и последней ступенях лестницы	2020	
2.6	установка на перилах предупредительных полос об их окончании и рельефных обозначений этажей	2025	
2.7	установка информационной мнемосхемы (тактильная схема движения), выполненная дополнительно шрифтом Брайля на каждом этаже (ГОСТ Р 51671-2000)	2025	
2.8	дублирование обозначений помещений выпуклым контрастным шрифтом и на языке Брайля рядом с дверьми со стороны дверной ручки	2025	
Объект № 2			
1	Выполнение требований по обеспечению индивидуальной мобильности инвалидов:		
1.1	сменное кресло-коляска	2020	
1.2	установка пандуса и доступной входной группы	2020	
1.3	оборудование жилой комнаты для лиц с ОВЗ и инвалидностью на 1-м этаже	2019	
1.4	реконструкция сан.-гигиенических помещений (туалета и душевой кабины) на 1-м этаже	2019	
1.5	установка адаптированных поручней на лестничных маршах	2020	
2	Установка носителей информации, адаптированных для лиц с нарушением зрения		
2.1	установка табличек с информацией об объекте при входе выпуклым контрастным шрифтом и на языке Брайля (ГОСТ Р 51671-2000)	2020	
2.2	нанесение контрастной маркировки на прозрачные двери	2020	
2.3	окрашивание дверей контрастной краской по сравнению со стеной или нанесение контрастной ленты на двери	2020	
2.4	установка направляющей тактильной разметки и наземных (напольных) указателей перед препятствиями на прилегающей к объекту территории и внутри здания (СП 136.13330.2012)	2030	

2.5	установка контрастной ленты на первой и последней ступенях лестницы	2020	
2.6	установка на перилах предупредительных полос об их окончании и рельефных обозначений этажей	2025	
2.7	установка информационной мнемосхемы (тактильная схема движения), выполненная дополнительно шрифтом Брайля на каждом этаже (ГОСТ Р 51671-2000)	2025	
2.8	дублирование обозначений помещений выпуклым контрастным шрифтом и на языке Брайля рядом с дверьми со стороны дверной ручки	2025	
Объект № 3			
1	Выполнение требований по обеспечению индивидуальной мобильности инвалидов:		
1.1	сменное кресло-коляска	2020	
1.2	установка пандуса и доступной входной группы	2020	
1.3	установка подъемной платформы на входе	2025	
1.4	оборудование жилой комнаты и кухни для лиц с ОВЗ и инвалидностью на 1-м этаже	2018	
1.5	реконструкция сан.-гигиенических помещений (туалета и душевой кабины) на 1-м этаже	2018	
1.6	расширение 10-ти дверных проемов	2018	
1.7	установка адаптированных поручней на лестничных маршах	2020	
2	Установка носителей информации, адаптированных для лиц с нарушением зрения		
2.1	установка табличек с информацией об объекте при входе выпуклым контрастным шрифтом и на языке Брайля (ГОСТ Р 51671-2000)	2020	
2.2	нанесение контрастной маркировки на прозрачные двери	2020	
2.3	окрашивание дверей контрастной краской по сравнению со стеной или нанесение контрастной ленты на двери	2020	
2.4	установка направляющей тактильной разметки и наземных (напольных) указателей перед препятствиями на прилегающей к объекту территории и внутри здания (СП 136.13330.2012)	2020	
2.5	установка контрастной ленты на первой и последней ступенях лестницы	2020	
2.6	установка на перилах предупредительных полос об их окончании и рельефных обозначений этажей	2030	
2.7	установка информационной мнемосхемы (тактильная схема движения), выполненная дополнительно шрифтом Брайля на каждом этаже (ГОСТ Р 51671-2000)	2025	
2.8	дублирование обозначений помещений выпуклым контрастным шрифтом и на языке Брайля рядом с дверьми со стороны дверной ручки	2025	
Объект № 4			
1	Выполнение требований по обеспечению индивидуальной мобильности инвалидов:		
1.1	сменное кресло-коляска	2020	
1.2	установка пандуса и доступной входной группы	2025	

1.3	замена лифта для лиц с ОВЗ, МГН и имеющих нарушение ОДА	2025	
1.4	установка подъемной платформы	2025	
1.5	оборудование жилых комнат для лиц с ОВЗ и инвалидностью на 1-м этаже	2018	
1.6	реконструкция 2-х сан.-гигиенических помещений (туалета, душевой кабины) на 1-м этаже	2018	
1.7	расширение 6-ти дверных проемов	2020	
1.8	установка адаптированных поручней на лестничных маршах	2020	
2	Установка носителей информации, адаптированных для лиц с нарушением зрения		
2.1	установка табличек с информацией об объекте при входе выпуклым контрастным шрифтом и на языке Брайля (ГОСТ Р 51671-2000)	2025	
2.2	нанесение контрастной маркировки на прозрачные двери	2018	
2.3	окрашивание дверей контрастной краской по сравнению со стеной	2020	
2.4	установка направляющей тактильной разметки и наземных (напольных) указателей перед препятствиями на прилегающей к объекту территории и внутри здания (СП 136.13330.2012)	2020	
2.5	установка контрастной ленты на первой и последней ступенях лестницы	2020	
2.6	установка на перилах предупредительных полос об их окончании и рельефных обозначений этажей	2030	
2.7	установка информационной мнемосхемы (тактильная схема движения), выполненная дополнительно шрифтом Брайля на каждом этаже (ГОСТ Р 51671-2000)	2025	
2.8	дублирование обозначений помещений выпуклым контрастным шрифтом и на языке Брайля рядом с дверьми со стороны дверной ручки	2025	

Председатель Комиссии:


Начальник управления инженерной службы
и обслуживания инфраструктуры университета



/Пешеня Е.С./

Зам. председателя Комиссии:


Начальник отдела инклюзивного образования и
социальной защиты



/Моталов Ю.Г./

Члены комиссии:

Заместитель главного энергетика



/Паженцев А.Н./

Ведущий специалист по охране труда




/П.Г. Карейша/

Представитель городского
общества инвалидов




(печать)



/Т.В. Брунина/

Секретарь:

Специалист по УМР отдела инклюзивного
образования и социальной защиты



/Тихонова И.М./