

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

Наименование	Фактическая доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ		Доля объектов, удовлетворяющих требованиям, %
	Объект № 1	Объект № 2	
1. Обеспечивается доступ на объект инвалидам:			
- на кресле-коляске	нет	нет	0
- с нарушением ОДА	да	нет	50
- глухие	нет	нет	0
- слепые	нет	нет	0
2. Введён в эксплуатацию с 01.07.2016 с полным соответствием по доступности (новые здания)	нет	нет	0
3. Проводился капитальный ремонт/реконструкция/модернизация	нет	нет	0
4. Выполнение всех требуемых условий индивидуальной мобильности инвалидов на объекте, в т.ч. на котором имеются:	нет	нет	0
– выделенные автостоянки для инвалидов	необходимо, шт.	1	1
	факт, шт.	0	0
– сменные кресла-коляски	необходимо, шт.	1	0
	факт, шт.	0	0
– адаптированные лифты	необходимо, шт.	0	0
	факт, шт.	0	0
– адаптированные поручни	необходимо, м	12	20
	факт, м	0	0
– пандусы	необходимо, шт.	1	1
	факт, шт.	1	0
– подъемные платформы	необходимо, шт.	1	1
	факт, шт.	1	0
– раздвижные двери	необходимо, шт.	0	0
	факт, шт.	0	0
– доступные входные группы	необходимо, шт.	1	1
	факт, шт.	0	0
– доступные сан-гигиен. помещения	необходимо, шт.	1	1
	факт, шт.	0	0
– доступные помещения для приема пищи	необходимо, шт.	1	1
	факт, шт.	1	0
– достаточная ширина дверных проемов	необходимо, шт.	15	14
	факт, шт.	12	13
– достаточная ширина лестничных маршей	да	да	-
– достаточная ширина площадок	да	да	-
5. Достаточность носителей информации, адаптированных для лиц с нарушением зрения, необходимых для беспрепятственного передвижения на объекте и их надлежащее размещение с полным выполнением следующих условий:	нет	нет	0

– информация об объекте при входе выпуклым контрастным шрифтом и на языке Брайля (ГОСТ Р 51671-2000)	нет	нет	-
– контрастная маркировка на прозрачных дверях	да	-	-
– двери, окрашенные контрастной краской по сравнению со стеной	-	-	-
– направляющая тактильная разметка на прилегающей к объекту территории	нет	нет	-
– направляющая тактильная разметка внутри объекта (на всех этажах) (СП 136.13330.2012)	нет	нет	-
– тактильные напольные указатели перед всеми возможными препятствиями (лестницей, пандусом и т.п.) (ГОСТ 52875)	нет	нет	-
– контрастная лента на первой и последней ступенях лестницы	да	-	-
– предупредительные полосы об окончании перил	нет	-	-
– рельефные обозначения этажей на перилах	нет	-	-
– тактильные указатели этажа у двери лифта и цифровое контрастное обозначение этажа напротив выхода из лифта (ГОСТ 51631) (при наличии лифта)	-	-	-
– информационная мнемосхема (тактильная схема движения), выполненная дополнительно шрифтом Брайля на каждом этаже (ГОСТ Р 51671-2000)	нет	нет	-
– дублирование обозначений помещений рядом с дверьми со стороны дверной ручки (дополнительно шрифтом Брайля)	нет	нет	-
– специальные знаки санитарно-бытовых помещений (символы доступности), в т.ч. рельефные	нет	-	-
– руководство по использованию при каждом технически-сложном средстве передвижения и обучения	да	да	-
Уровень доступности объекта*	ДУ	ДУ	

*1 - Уровень доступности объекта: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов: К - на кресле-коляске; О - с поражением опорно-двигательного аппарата; Г - с поражением слуха (глухие); С – с поражением зрения (слепые); У – умственно отсталые)); ДЧ-В - доступно частично всем категориям; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (выполнение требований технически невозможно и организуется помощь инвалиду со стороны сотрудников, волонтеров и т.п., осуществляется иная альтернативная форма услуги (напр., дистанционно)), ВНД – временно недоступно (архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют или не выполнены, нет альтернативных форм обслуживания).

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

Наименование	Фактическая доступность для инвалидов и лиц с ОВЗ		Доля объектов, удовлетворяющих требованиям, %
	Объект № 1	Объект № 2	
1. Наличие индукционной петли и звукоусиливающей аппаратуры в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий	нет	-	0

2. Обеспечение возможности предоставления услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (копия договора в Приложении)	нет	нет	0
3. Количество сотрудников, работающих на объекте с инвалидами, прошедших соответствующее инструктирование и/или обучение	Всего: 63 чел. Прошли <u>инструктаж</u> /обучение: 63 чел.		100
4. Обеспечение допуска на объект с сопровождением ассистента-помощника	да		100
5. Наличие тьютора для сопровождения инвалида	нет		0
6. Наличие адаптированной версии сайта для слабовидящих	да		100
7. Разработанные адаптированные образовательные программы для инвалидов и лиц с ОВЗ	нет		0
8. Предоставление образовательных услуг в дистанционном режиме	нет		0
9. Наличие специальных технических средств обучения для лиц с нарушением: - слуха; - зрения; - опорно-двигательного аппарата (если на объекте предоставляется образовательная услуга)	да да да	да да нет	100 100 50
10. Наличие транспортного средства, соответствующего требованиям доступности	нет		0
Уровень доступности объекта **	ДУ	ДУ	

**) –Уровень доступности объекта: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов: К - на кресле-коляске; О - с поражением опорно-двигательного аппарата; Г - с поражением слуха (глухие); С – с поражением зрения (слепые); У – умственно отсталые)); ДЧ-В - доступно частично всем категориям; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (выполнение требований технически невозможно и организуется помощь инвалиду со стороны сотрудников, волонтеров и т.п., осуществляется иная альтернативная форма услуги (напр., дистанционно)). ВНД – временно недоступно (архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют или не выполнены, нет альтернативных форм обслуживания).

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ

В целях приведения имеющихся в ведении организации (филиала «Протвино» государственного университета «Дубна») объектов и предоставляемых на них услуг в соответствие согласно требованиям законодательства РФ по доступности для инвалидов Комиссией по проведению самообследования и паспортизации объектов и предоставляемых в них услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ решено:

№ п/п	Необходимое мероприятие, в соответствии с каким СНИП, ГОСТ, СП и т.д.	Планируемый срок работ	Примечание
<i>Объект № 1</i>			
1	Работы по выполнению всех требуемых условий индивидуальной мобильности инвалидов на объекте		

1.1	установить на лестничных маршах адаптированные поручни	2025	
1.2	оборудовать доступную входную группу	2020	
1.3	оборудовать санитарно-гигиенические помещения	2019	
1.4	приобрести кресло-коляску	2020	
1.5	оборудовать автостоянку для инвалидов	2023	
1.6	оборудовать санитарно-гигиеническое помещений	2020	
1.7	расширить дверные проемы у 3-х помещений	2020	
2	Работы по выполнению условий достаточности носителей информации, адаптированных для лиц с нарушением зрения		
2.1	установить табличку, изготовленную шрифтом Брайля и контрастным шрифтом с информацией об объекте, при входе	2020	
2.2	установить направляющую тактильную наземную разметку на прилегающей к корпусу территории	2020	
2.3	наклеить тактильную плитку в соответствии с планом движения на всех этажах	2020	
2.4	наклеить предупредительные полосы об окончании перил	2018	
2.5	на всех поручнях на лестничных площадках наклеить бирки-указатели с номером корпуса и этажа выполненные шрифтом Брайля	2019	
2.6	установить информационные мнемосхемы (планы этажей с указанием кабинетов и путей выполненные шрифтом Брайля)	2019	
2.7	нанести символы доступности при входе в санитарно-гигиенические помещения, в т.ч. рельефные	2019	
2.8	изготовить таблички с номерами и названиями кабинетов, аудиторий шрифтом Брайля и выпуклыми буквами	2020	
<i>Объект № 2</i>			
1	Работы по выполнению всех требуемых условий индивидуальной мобильности инвалидов на объекте		
1.1	установить на лестничных маршах адаптированные поручни	2025	
1.2	оборудовать доступную входную группу	2020	
1.3	оборудовать санитарно-гигиенические помещения	2019	
1.4	приобрести кресло-коляску	2020	
1.5	установить гусеничные подъемники	2020	
1.6	оборудовать автостоянку для инвалидов	2025	
1.7	оборудовать санитарно-гигиеническое помещение	2020	
1.8	оборудовать помещение для приема пищи	2020	
1.9	расширить дверной проем у 1 помещения	2020	
2	Работы по выполнению условий достаточности носителей информации, адаптированных для лиц с нарушением зрения		
	установить табличку, изготовленную шрифтом Брайля и контрастным шрифтом с информацией об объекте, при входе	2020	
	установить направляющую тактильную наземную разметку на прилегающей к корпусу территории	2020	
	наклеить тактильную плитку в соответствии с планом движения на всех этажах	2020	

	наклеить тактильную плитку в соответствии с планом движения на всех этажах	2020	
	нанести символы доступности при входе в санитарно-гигиенические помещения, в т.ч. рельефные	2019	
	изготовить таблички с номерами и названиями кабинетов, аудиторий шрифтом Брайля и выпуклыми буквами	2019	
	<i>Общие работы</i>		
	Разработать по реализуемым направлениям подготовки дистанционную форму обучения	2025	
	Разработать адаптированные образовательные программы для лиц с ОВЗ	По мере необходимости	

Председатель Комиссии:

Начальник управления инженерной службы

и обслуживания инфраструктуры университета  /Пешеня Е.С./

Зам. председателя Комиссии:

Начальник отдела инклюзивного образования и социальной защиты

 /Моталов Ю.Г./

Члены комиссии:

Заместитель главного энергетика

 /Паженцев А.Н./


Ведущий специалист по охране труда

 /П.Г. Карейша/

Заведующий отдела обеспечения социальных гарантий Протвинского управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области

 /Сурова Л.А./

Председатель Протвинской городской организации МООО ВОИ

 /Чепурная О.В./

Секретарь:

Заместитель директора по АХЧ и безопасности филиала «Протвино»

 /Логунова Н.В./